



**REPUESTOS GALI
VEHÍCULO INDUSTRIAL S.L.**



ROR - MXC4836 - REMAN CALIPER-DX195-MCC101

FRENO DE SERVICIO : Dx19551K

GRUPO DE CARCASAS DE PINZAS : Mcc101

POSICIN : Izquierdo

SURCHARGE : Zz1060

POSICIÓN : Izquierdo

VERSIN DE FRENOS : Dx 195

VERSIÓN DE FRENOS : Dx 195

TIPO DE VEHICUL

