REPUESTOS GALI
VEHÍCULO INDUSTRIAL S.L.

ROR - MXC4837 - REMAN CALIPER-DX195-MCC101

pinza de servicio

FRENO DE SERVICIO : Dx19552K
GRUPO DE CARCASAS DE PINZAS : Mcc101
POSICIN : Derecha
SURCHARGE : Zz1061
POSICIÓN : Derecha
VERSIN DE FRENOS : Dx 195
VERSIÓN DE FRENOS : Dx 1